

Meisterschwanden, Dezember 2023

FAQ Lüftungsregler RCO VC50 /VC52

1. Ist das Gerät noch erhältlich?

Der Hersteller hat die Produktion 2013 eingestellt, wir haben aber (Ende 2023) noch einige reparierte Geräte an Lager, welche zur Überbrückung bis zu einer Sanierung eingesetzt werden können.

→ Wir empfehlen dringend eine Sanierung der Regulierung zu planen sowohl das Know-How, wie auch die Verfügbarkeit können nicht garantiert werden. Fragen Sie uns nach einem unverbindlichen Angebot.



2. Ich suche eine Bedienungsanleitung

Auf unserer Homepage finden Sie unter [Downloads](#) eine Bedienungsanleitung und weitere Dokumente zum Produkt (Datenblatt, Applikationsliste etc.)

3. Der Regler vergisst die Parametrierung bei Stromausfall

Leider muss der Parameterspeicher dieses Reglers konstant unter Spannung stehen. Der Regler ist deshalb mit einer Stützbatterie ausgerüstet, welche alle 3-5 Jahre ersetzt werden sollte. Bei Anlagen mit Wartungsabos wird dies immer gemacht. Die Batterie sollte im Stromlosen Zustand ersetzt werden.

4. Das Display ist nicht mehr lesbar! (Hieroglyphen)

Dies ist eine typische Alterserscheinung dieses Reglers! Oftmals liegt es an einer defekten Stützbatterie. Wenn das Display nicht mehr lesbar ist, und die Parametrierung nicht vorgängig dokumentiert wurde (verloren ging...), dann lohnt es sich, die Batterie im laufenden Betrieb zu ersetzen – das Display ist danach oftmals wieder lesbar! Aber Achtung: wenn beim Austausch ein Kurzschluss gemacht wird, ist der Regler defekt! Wir empfehlen einen Service-Techniker von uns anzubieten.